

**工期短縮
コスト削減**

お任せください!

プール補修 → 水を抜かずに水中施工!!

コンクリート・ステンレス・アルミニウム・FRP・タイル等のプールに対応!!

ハイδρο リペア ライニング

POOL'S

プール専用水中施工弾性固着工法

プール本体の塗装や補修は、施工前の乾燥が前提で、施工後も養生期間が必要となり、乾燥不足や養生不足によるトラブルが数多く発生してきました。また、給排水のコストや昇温の費用も発生し苦悩するところでしたが、【ハイδροリペアライニング】なら、受水槽や水族館等にも使用されている安全で環境にやさしい原料（シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー）による独自の弾性固着工法で水中施工・補修が可能です。



タイル補修水中施工

製品特徴


- 水中や湿潤面での施工が可能
- 短期間(1~2日)で対応が可能
*現地調査で対応不可の場合や施工が長期になることもあります。
- 弾性固着工法のため、プール本体の反りや排水・注水時のプールの変形にも対応
- 複数のトラブル(水漏れ・クラック・塗装剥離サビとり・タイル割れ・陥没等)に対応可能
- 環境汚染・アレルゲンの原因物がなく毒性もなし
- 水中施工のため、水道代・燃料費を削減
- 施工後、水中ベンチや掃除用ロボット等で部分的に傷ついた場合は別売の部分補修キットで簡単に補修可能

トラブルの種類




サビとり

放置すると穴があき漏水の原因に...



塗装片

怪我をする可能性があり危険



陥没

放置すると拡大、多量の漏水に...



クラック

大きなクラックになる前に対応



タイル割れ

早めに対応、全体に水が回ると爆裂

ハイδροリペアライニングは、プール本体の素材と、トラブルの種類に適した補修材料と施工方法で対応します。

プール底面のリニューアルに最適

全国200^超施設の
施工実績!!

だから安心!

水を抜かずに短期間設置!!(1~3日)

パネタイル

ジョイントパネル式タイル

特許 第4276966

PANE-TILE

こんなプールにお勧めです。

劣化したFRPプール本体の保護
塗装が薄くなり水が白濁して見える
タイルの目地が痩せタイルの角が危険な状態
プール本体とタイルが剥離し危険
塗装の破片で足を切ったり
ゴミまみりができ不衛生

水を抜かずに水中施工

*施設・形状により施工日数は若干変わります。

- 水を抜かずに水中施工
★驚異の工期短縮
★間接経費の大幅カット




●再塗装の経費解消


- 軟質の特殊樹脂ベースにより
★プール底面の凸凹にもフィット
★衝撃を吸収しウォーキングにも最適




- 目地痩せがなくタイルの角が安全
★目地の打ち替えが不要



- 集水口はパンチングをはめ込み対応
★既存の排水設備はそのまま
★いろいろな形状にも対応



- FRPプールの4隅曲面にも対応
★幅員調整はタイルカット・モールで対応



- 滑りにくくウォーキングにも最適
- 施設の高級感アップ



●施工後のタイルの汚れ・破損は1枚単位で即交換(★サビの付着や汚れたタイル★割れたタイルや欠けたタイル)

■パネタイル
施工工程



施工前




プールサイドにタイル搬入



コーナーから敷詰め



コースライン併せながら...



微調整後完成

コンクリート・FRP・ステンレスなど、
プール本体の各材質に対応します。

現地調査を実施しご提案させていただきます。



株式会社 **ジェイエスエス**

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-4-11

HP: <http://www.jss-group.co.jp>

日本スイミングクラブ協会 賛助会員



東証上場：証券コード6074

お問合せ



06-6449-6128

(株)ジェイエスエス本社 商品課直通

FAX. 06-6449-6138

e-mail: jss6128@jss-group.co.jp

お気軽に
お電話ください。